

การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงพยาบาลและรพ.สต.

อำเภอ	จำนวนรพ.สต.	รพ.สต.ที่มียูนิตทันตกรรม	รพ.สต.ที่มีทันตภิบาลประจำ	รพ.สต.			โรงพยาบาล		
				ปรับปรุงแล้ว	ยังไม่ได้ปรับปรุง	ยูนิตทันตกรรมเกิน10ปี	ปรับปรุงแล้ว(ห้อง/ยูนิต)	ยังไม่ได้ปรับปรุง	ยูนิตทันตกรรมเกิน10ปี
เมืองสระแก้ว	21	15	14	14	1	4	3/9	0	3
อรัญประเทศ	16	11	11	2	9	7	0	10ห้อง 5 ยูนิต	2
วังน้ำเย็น	5	5	5	5	0	3	6ห้อง 6ยูนิต	0	0
วัฒนานคร	21	10	10	4	6	6	2ห้อง 6ยูนิต	0	5
ตาพระยา	15	4	5	1	3	2	0	1ห้อง 4 ยูนิต	0
คลองหาด	9	6	4	1	3	4	4	0	1
เขาฉกรรจ์	6	6	6	1	5	5	0	4 ห้อง	2
โคกสูง	9	3	3	1	2	0	3	0	1
วังสมบูรณ์	6	6	6	3	3	2	1	2	2
	108	66	64	32	32	33	18ห้อง/27ยูนิต	15ห้อง/15ยูนิต	16

หมายเหตุ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงระบบระบายอากาศคิดจากรพ.สต.ที่มียูนิตทันตกรรม